




BOWIDIC RENK DÖNÜŞÜM SCALASI  
BOWIDIC COLOR CONVERSION SCAL




İşlem Görmemiş Şerit  
Unprocessed Strip




Kabul  
Passed Strip




Yetersiz Vakum  
Insufficient Vacuum



Islak Buhar  
Wet Steam



Aşırı Isıtılmış Buhar  
Overheated Steam



Buhar Sızıntısı  
Steam Leakage

KABUL RENGİ OLAN SİYAH DIŞINDA OLUŞAN BÜTÜN RENKLER OTOKLAVDAKİ PROBLEMİN GÖSTERGESİDİR.  
ALL COLORS OCCURING EXCEPT BLACK, THE ACCEPTABLE COLOR, ARE INDICATORS OF THE PROBLEM IN THE AUTOCLAVE.